

## 1. NHÀ MÁY MAY CATHAY MURNI

- Quốc gia: Indonesia
- Đại lý phân phối: Hydropath Asia

Nhà máy Cathay Murni cần một lượng lớn nước nóng để giặt hàng may mặc và lượng lớn hơi nước để ủi đồ. Chúng được cung cấp bởi một lò hơi ống lửa hoạt động đã 20 năm. Lò hơi này được giữ trong tình trạng tốt bằng cách thêm hóa chất làm mềm nước mỗi ngày và được tẩy rửa định kỳ mỗi năm. Độ cứng của nước cấp cho lò hơi là 200ppm



*Hình 3.2: Lò hơi 20 năm tuổi được bảo vệ bởi thiết bị HydroFlow ( Trái ). Bên trong lò hơi không lưu lại cát cặn mà chỉ có một lớp bụi sáng ( Phải )*

### • KẾT QUẢ

Hệ thống làm mềm nước bị gỡ bỏ. Trước khi sử dụng HydroFLOW, việc xả đáy được thực hiện hàng ngày trong 20 giây. Trong 3 tuần đầu tiên, tần suất xả đáy tăng 10 giây mỗi giờ để loại bỏ và làm sạch cát cặn đang tồn tại trong lò hơi.

Sau 3 tuần sử dụng, Họ đã nhận thấy rằng TDS của nước xả đáy là 1500ppm, ước tính lượng nhiên liệu tiêu thụ giảm 30% . Lò hơi được mở ra kiểm tra và không còn cát trong lò hơi.

## 2. CAO ỐC VĂN PHÒNG SHAXI COAL

- Quốc gia: Trung Quốc
- Đại lý phân phối: Hydropath Asia

Cao ốc Shanxi Coal là một tổ hợp gồm văn phòng và khách sạn. Họ sử dụng nhiều bộ trao đổi nhiệt ba tám kết nối lại với nhau để cung cấp nước nóng cho khu phức hợp




*Hình 3.1: The C100 HydroFLOW được sử dụng cho máy trao đổi nhiệt ở cao ốc Shanxi Coal*

### • KẾT QUẢ

Trước khi lắp đặt HydroFLOW, dấu vết của cầu cẩn được tìm thấy trên 2 tám trao đổi nhiệt. Vệ sinh định kỳ hàng tháng cách bộ trao đổi nhiệt để duy trì sự trao đổi nhiệt hiệu quả để cung cấp đủ nước nóng cho khu phức hợp.

Một thiết bị C100 được lắp đặt vào tháng 10 năm 2002. Báo cáo của khách hàng cho thấy rằng các tám trao đổi nhiệt không cần phải vệ sinh làm sạch trong 4 tháng. Ngoài ra cầu cẩn được tìm thấy trên hai tám trao đổi nhiệt đã không biến mất.



### 3. NHÀ MÁY FELDA PENGELLI

- Quốc gia: Malaysia
- Đại lý: Hydopath Asia

Đây là một áp dụng trên nồi hơi trong một nhà máy sản xuất dầu cọ. Lò hơi 45 tấn được lắp đặt bởi công ty Vickers Hoskins cao 4 tầng và hoạt động với áp suất 450 PSI

Lò hơi được lắp đặt một bộ làm mềm nước, nhưng ngay cả như vậy vẫn thấy có ván đè về cấu cặn, vì vậy HydroFLOW đã được sử dụng đến.


Một HydroFLOW S120 và một C100 được lắp đặt trong tháng 9 năm 2003. Xả đáy tự động được thiết lập 25 phút xả một lần trong vòng 20 giây.



*Hình 3.3: Lò hơi 45 tấn, 450 PSI, cao 4 tầng của hãng Vickers Hoskins được sử dụng trong nhà máy.*

- **KẾT QUẢ**

Sau 3 tháng, Lò hơi đã được mở ra để kiểm tra, không tìm thấy cấu bám trong lò hơi. TDS xả đáy được duy trì ổn định là 1000ppm.



#### 4. ĐƯỜNG ỐNG CỦA GUANGXI VANNEI GROUP:

- Năm lắp đặt: 2001
- Quốc gia: Trung Quốc
- Nhà phân phối: HydroPath Asia

Nhà máy làm ra khí gas (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>) để cắt thép. Một trong những sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất là đóng cáu canxi. Đường ống dài 2 km để vận chuyển sản phẩm phụ bị cáu làm nghẹt. Việc đóng cáu này ảnh hưởng rất xấu đến đường ống và đường ống đã được thay thế hàng năm.



*Hình 4.1: Một công nhân đo độ dày của lớp cáu trong đường ống bằng cách dùng một cây que đâm xuyên qua 1 cái lỗ trong đường ống. Phương pháp này chỉ dùng khi cáu đóng rất dày*

#### • KẾT QUẢ

Một HydroFlow C 160 được cài đặt sau bơm, vào tháng 5/2001. Để đo cáu trong đường ống như sau: khoan một lỗ trên đường ống và dùng một cái cây đâm vào lỗ cho đến khi chạm vào phía bên kia của đường ống. Bằng cách này có thể đo được độ dày của lớp cáu. Thực tế là phương pháp này có thể cho thấy được có bao nhiêu cáu đang có trong đường ống.

Trước khi lắp HydroFlow thì độ dày cáu của đường ống là 3 cm. Sau khi lắp thì độ dày chỉ còn 1cm

Trước khi lắp HydroFlow thì 3 máy bơm được sử dụng để đẩy chất lỏng đi qua các đường ống đang bị cáu làm nghẹt. Sau khi lắp thì chỉ cần 1 máy bơm thôi đã có thể đẩy được dòng chảy của chất lỏng.

## 5. NHÀ MÁY NHỰA SALAYA

- Năm lắp đặt: 2002
- Quốc gia: Thái Lan
- Nhà phân phối: HydroPath Asia

Salaya là một nhà máy nhựa. Có 10 máy thổi nhựa trong nhà máy. Độ cứng của nước trong khu vực là 380ppm và hoá chất xử lý nước được sử dụng để ngăn chặn việc hình thành cát. Hai tuần 1 lần các tháp giải nhiệt và các bộ trao đổi nhiệt được vệ sinh, làm sạch. Một HydroFlow C60 được cài đặt vào tháng 6/2002




*Hình 5.1: Các máy thổi nhựa được bảo vệ bởi HydroFlow. Việc loại bỏ cát trong tháp giải nhiệt (cooling tower) được cải thiện nǎm làm mát máy thổi nhựa.*

- **KẾT QUẢ:**

Độ cứng của nước trong hệ thống được giám sát bởi việc xả đáy của tháp giải nhiệt (cooling tower). Việc sử dụng hoá chất làm mềm nước được loại bỏ. Một tháng sau khi cài đặt, các cát cũ ở dạng trầm tích màu nâu đã được tìm thấy trong tháp giải nhiệt (cooling tower), cho thấy rằng các cát hiện tại đã được loại bỏ.

Sau khi cài đặt, thì chỉ mất có 10 phút để làm sạch bụi trong tháp giải nhiệt (cooling tower) mỗi tháng. Không có cát đóng cứng trong bộ trao đổi nhiệt (heat exchanger) và sự quá nhiệt đã không còn xảy ra giữa các máy thổi.




## 6. NHÀ MÁY ĐIỆN DA LIN

- Năm lắp đặt: 2003
- Quốc gia: Đài Loan
- Nhà phân phối: Hydropath Asia



*Hình 7.1: Một thiết bị AquaKlear tuỳ chỉnh 10 inch bảo vệ cho bộ trao đổi nhiệt (Heat Exchangers)*

Nước biển được sử dụng như một chất làm mát trong bộ trao đổi nhiệt (Heat Exchangers), hình 7.1. Từ lúc nhiệt độ bên trong bộ trao đổi nhiệt dưới 50 độ thì cáu không là vấn đề lớn. Vấn đề là xác rêu (Biofouling). Nguyên cứu cho thấy một lớp rêu thạch (Microfouling) dày 250 micron ( $\frac{1}{4}$  mm), bị nhiễm bẩn do vi sinh vật hơn là do trai sò. Có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt tới 25%. Rêu thạch cũng làm giảm lưu lượng của nước và tăng ăn mòn. Tại nhà máy điện Da Lin, mỗi bộ trao đổi nhiệt chỉ sử dụng 2 tháng và sau đó phải mất hơn 3 ngày để làm sạch.




*Hình 7.2 Các bộ trao đổi nhiệt cho thấy xác rêu hiện tại trước khi sử dụng AquaKlear (trái) và biến mất sau khi sử dụng thiết bị (phải)*

### KẾT QUẢ:

Vào tháng 5/2003, một AquaKlear tuỳ chỉnh 10 inch được cài đặt, và sau hai tháng thì bộ trao đổi nhiệt được mở ra để kiểm tra.

Xác rêu (Biofouling) đã bị loại bỏ. Và chỉ cần một giờ phun nước thì bộ trao đổi nhiệt đã được làm sạch, chứ không phải mất hơn ba ngày như trước kia.



## 7. CÔNG TY BAO BÌ MASHAD

- Năm lắp đặt: 2009
- Nhà phân phối: Radin Gostar Sina

Công ty bao bì Mashad là công ty chuyên sản xuất hộp kim loại cho thực phẩm và đồ uống đóng lon. Lon này được lắp ráp bằng cách hàn điện trở, đòi hỏi được kiểm soát tỉ mỉ về hệ thống thuỷ lực áp suất cao. Nếu thời gian hàn không chính xác, thì cả qui trình sẽ thất bại. Vì vậy các van điều khiển cho các hệ thống thuỷ lực cần phải ở trong tình trạng hoàn hảo, và thậm chí chỉ cần một lượng nhỏ cáu thối cũng có thể ảnh hưởng lớn.




*Hình 8.1: Các nhà máy của công ty bao bì Mashad*

### • KẾT QUẢ:

Trong tháng 9/ 2008, hai thiết bị HydroFlow HS 38 được cài đặt trên vòi phun của bơm áp lực. Trong vòng hai tuần sau khi lắp đặt thiết bị thì quan sát được kết quả như sau:

- Cáu không hình thành trên tubin kiểm soát áp lực nước.
- Cáu không hình thành trên ống cao su và các ống truyền nước.
- Loại bỏ các cáu cặn hiện tại trong ống kim loại và tua-bin
- Ngăn ngừa sự thay đổi của các tua-bin và bồn chúa.
- Cho tới nay thì thời gian sản xuất không bị gián đoạn

Từ giữa tháng 9/2008 và kết thúc nguyên cứu ( tháng 3/2009) hệ thống chưa bao giờ bị dừng lại. Không cần thiết phải bảo trì hệ thống. Lãnh đạo công ty rất hài lòng về chức năng của thiết bị.



## 8. Saipa Shishe Autoclaving

- Năm lắp đặt: 2009
- Nhà phân phối: Radin Gostar Sina

Saipa Shishe, nhà sản xuất kính ôtô sản xuất kính an toàn, bao gồm: kính ô tô nhiều lớp, kính cường lực ô tô, kính chống đạn, kính chịu nhiệt và kính an toàn nhiều lớp cho các tòa nhà, kính cách nhiệt đôi và kính an toàn cho các thiết bị trong nước. Để hoàn thành được kính nhiều lớp thì phải được sản xuất trong một lò hấp. Đây là thiết bị lớn phải chịu hơi có áp suất cao (180 psi) và nhiệt độ cao (lên đến 150 độ C), nồi hấp cũng được sử dụng để khử trùng.

Nồi hấp lớn (dài 8m và đường kính là 3m) nhiệt độ lên và xuống được kiểm soát cẩn trọng suốt quá trình sản xuất. Nước làm mát được bơm qua cuộn dây để làm mát các nồi hấp với tỉ lệ chính xác.


Mỗi một tháng rưỡi đến hai tháng phải ngưng hai ngày để vệ sinh cáu trong điện trở đun. Sau tháo dỡ các bộ phận của cuộn dây làm mát được làm sạch bằng axit. Axit này sẽ ăn mòn các cuộn dây, do đó các cuộn dây đã bị bào mòn hoàn toàn sau 4 đến 5 lần rửa axit.



*Hình 9.1: Nhà máy của công ty Saipa Shishe*

- **KẾT QUẢ:**

Thiết bị được gắn trong phòng bơm cách nồi hấp trên 100m. Một thiết bị AquaKlear P 100 đã được cài đặt trên đường ống nước ra có đường kính 3 inch của máy bơm trong phòng bơm vào tháng 12/2007. Hệ thống làm mát không được dừng lại cho đến cuối kỳ nguyên cứu.




*Hình 9.2: Nồi hấp 8 x 3 m của nhà máy Saipa Shishe*

16 tháng sau đó, khách hàng đã rất hài lòng về hiệu quả của thiết bị Hydropath và đã gửi một bức thư chứng minh sự hài lòng của mình về:

- Ngăn chặn được sự hình thành cát trên ống dẫn và cuộn dây.
- Tăng hiệu suất truyền nhiệt
- Loại bỏ sử dụng các chất làm mềm nước
- Có thể sử dụng cho nước cứng
- Cần dùng hoá chất
- Không phải cắt hệ thống ống nước
- Không cần phải bảo trì
- Tiêu thụ điện năng thấp, chỉ cần \$6 mỗi năm
- Ngăn chặn tình trạng bị mòn và xé rách thiết bị
- Thân thiện với môi trường

Từ giữa tháng 9/2008 và kết thúc nguyên cứu (tháng 3/2009) hệ thống chưa bao giờ phải dừng lại. Không cần thiết phải bảo trì hệ thống. Lãnh đạo công ty rất hài lòng về chức năng của thiết bị.



## 9. NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SÔNG JORDAN

- Năm lắp đặt: 2005
- Quốc gia: Israel
- Nhà phân phối: Palbar

Thiết bị được cài đặt trên một đường ống phục vụ một trạm thuỷ điện.



*Hình 10.1: Các đường ống dẫn đến nhà máy điện đã được phủ một lớp cát rất dày (mới nhất). HydroFlow ngăn chặn cát mới hình thành và bắt đầu loại bỏ cát đang tồn tại. Một bức ảnh lắp đặt thiết bị vào năm 2002 (trái). Lắp đặt thiết bị tương tự năm 2010 (phải). Mực nước trong khu vực thường tăng cao hơn các đường ống do đó các thiết bị bị ngập nước hoàn toàn vì vậy bùn đất đã bám dính vào thiết bị!*

Các đường ống dài 3 – 4 km, đi từ một hồ nước nhỏ đến sông Jordan. Đường ống của đường kính từ 16 inch đến 30 inch. Tại đoạn cuối đường ống đổ dốc 60 m xuống nhà máy thuỷ điện phía dưới. Ván đê là sự tích tụ của cặn vôi. Có một vòng cặn vôi dày 80mm rất cứng bám dọc đường ống. Năng lượng được tạo ra từ dòng chảy của nước thì lớp dày cặn vôi này là một ván đê lớn.

Năm 1998, nhà máy điện được cài đặt một thiết bị Hydroflow loại tuỳ chỉnh. Sau một năm họ biết cho biết cặn vôi đã không còn tích tụ thêm. Cặn vôi hiện tại đã giảm liên tục vài mm mỗi năm ( tỷ lệ loại bỏ chậm do các lớp cặn vôi này cực kỳ cứng và dày)

Năm 2003, 2 thiết bị HydroFlow loại tuỳ chỉnh 26”” được cài đặt và hai năm sau thì hai thiết bị HydroFlow khác cũng được cài đặt.


- **KẾT QUẢ:**

Nhà máy rất hài lòng với sự thành công và HydroFlow luôn được cài đặt cho mỗi đường ống mới.

Mực nước trong khi vực thường xuyên cao hơn đường ống do đó các thiết bị luôn ngập hoàn toàn trong nước. Nhưng các thiết bị hoàn toàn không thấm nước ( theo đánh giá của IP68), điều này không ảnh hưởng gì. Các bộ adapter cung cấp điện luôn được đặt trên cao hơn mực nước . Trong khi các tín hiệu từ trường sẽ giảm khi các thiết bị đang ở dưới nước, bạn có thể thấy rằng các thiết bị không bị hư hỏng và tiếp tục làm việc khi mức nước xuống thấp.

Trước khi lắp đặt thiết bị HydroFlow thì chi phí để làm sạch ống bằng hệ thống cơ khí và axit là 5 lần so với chi phí của các thiết bị HydroFlow. Chi phí thay thế các đường bị tắc nghẽn hoàn toàn là vài triệu đô la.

Ảnh hưởng của cặn vôi trong việc ngăn chặn các đường ống đôi khi gây ra lũ lụt, do các đường ống không thể chịu được lưu lượng dòng nước. Sau khi lắp đặt HydroFlow thì vấn đề này chỉ còn là quá khứ



## 10. KHU PHỨC HỢP THỂ THAO AZADI

- Nhà phân phối: Radin Gostar sina

Khu phức hợp thể thao là có kích thước rộng 450 ha với các loại hình thể thao khác nhau



*Hình 14.1: Khu phức hợp thể thao Azadi và hồ bơi Olympic*

Phòng máy trung tâm nằm bên cạnh hồ bơi lớn. Phòng máy có 4 nồi hơi nước nóng với năng xuất là 25.000.000 BTUH / cái. Nhiệt độ đầu ra của nồi hơi là 130 độ C và kích thước đường ống hơi về là 14". Nước nóng được bơm vào một số thiết bị xung quanh khu phức hợp.


Chúng tôi đã cài đặt một thiết bị HydroFlow loại tuỳ chỉnh 14" trên đường ống hơi về từ một số máy của khu phức hợp.



*Hình 14.2 Loại tuỳ chỉnh 14" (trái) để bảo vệ các nồi hơi trong phòng máy trung tâm của Azadi*

- **KẾT QUẢ:**

Thiết bị HydroFlow đã bảo vệ lò hơi khỏi đóng cáu và loại bỏ được các cáu cặn đã có trong lò hơi trước đây.



## 11. TRUNG TÂM MUA SẮM WEST END

- Năm lắp đặt: 2009
- Quốc gia: Hungary
- Nhà phân phối: HydroFlow Magyarország Kft
- Xử lý cho hệ thống: Tháp giải nhiệt; hệ thống lọc cho toà nhà; nước cho phòng tắm

Trung tâm mua sắm West End ở Budapest, Hungary là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Âu. Nó chứa hơn 400 cửa hàng sang trọng và có thương hiệu, điều hoà không khí được sử dụng cho toàn bộ trung tâm. Tuy nhiên mùa hè ở Hungary thường đạt trên 40 độ C.

Tại trung tâm người ta đặt 3 tháp giải nhiệt Baltimore TXV 500 với tổng công suất 9MW. Hệ thống làm mát đã từng hình thành cặn vôi rất nhiều làm suy giảm hiệu quả của hệ thống điều hoà không khí.

Chi phí vệ sinh hàng tháng vượt quá 2,500 Euro, cộng thêm các chi phí làm sạch vỏ bọc bên ngoài của hệ thống và loại bỏ chất thải hoá học. Do độ cứng của nước ngầm quá cao nên phải dùng nước thuỷ cục để làm mát vì vậy làm tăng chi phí sử dụng nước.

- Mỗi tháp giải nhiệt được cài đặt với một thiết bị AquaKlear "P" loại tùy chỉnh.
- Một thiết bị loại "P" cũng được cài đặt cho hệ thống lọc của trung tâm để tăng cường chất keo tụ của các hạt lơ lửng được hút ra bởi việc hút không khí và để hỗ trợ cho lọc.
- Một thiết bị HydroFlow C60 đã được cài đặt để xử lý hệ thống nước cho phòng tắm của khách hàng

### KẾT QUẢ:

Hệ thống giải nhiệt được cải thiện đáng kể sau khi cài đặt AquaKlear

- Không hình thành cặn mới trong các đường ống của tháp giải nhiệt.
- Cặn cũ đã mềm đi dễ dàng để lọc và làm sạch nó cùng các mảnh vụn và tảo.

Điều này làm giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng và sử dụng năng lượng tại trung tâm mua sắm, loại bỏ việc sử dụng hóa chất đắt tiền và cải thiện hiệu quả của hệ thống giải nhiệt.

Thiết bị HydroFlow C60 giảm đáng kể việc hình thành cặn đóng trong các vòi nước chảy vào nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Các vòi nước cảm biến, và sẽ tự động chảy nước khi đặt bàn tay bên dưới. Các cảm biến này rất nhạy cảm với các cặn vôi, nó sẽ làm giảm hiệu quả của chúng. Tuy nhiên sau khi lắp đặt với công nghệ Hydropath, các ván đê này được đã loại bỏ



*Hình 16.1: Một điểm nhìn toàn cảnh của trung tâm mua sắm West End ở Budapest, Hungary. Các tháp giải nhiệt được nhìn thấy tại trung tâm của hình ảnh.*



*Hình 16.2: Các tháp giải nhiệt kiểu nước bay hơi (the evaporative water cooling tower) trong trung tâm mua sắm West End.*

Thêm một lợi ích nữa mà trung tâm không dự đoán được là bây giờ họ không cần sử dụng nước thuỷ cục để cấp cho hệ thống giải nhiệt. Hệ thống giải nhiệt vẫn làm việc hiệu quả khi sử dụng nước ngầm.



## 12. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BOROUGH WANDSWORTH

- Lắp đặt năm: 1996
- Quốc gia: Anh

Một bộ ức chế chống đóng cáu được cài đặt trên các nguồn cảm biến lạnh thông thường để loại bỏ cáu trực tiếp. Một máy nước nóng Andrews đã được cài đặt trong 6 năm. Cùng với lò sưởi đều không được xử lý về cặn vôi trong suốt thời gian này.

- **KẾT QUẢ:**

Cuộc thử nghiệm kéo dài trong hai tháng và đặc biệt quan sát về việc tiết kiệm năng lượng liên quan đến việc loại bỏ cáu hiện có ra khỏi hệ thống.

Có thể thấy năng lượng cần thiết sử dụng cho máy nước nóng đã giảm 16%

Người quản lý năng lượng cho trung tâm nói:

*"Thời gian hoàn vốn của dự án này là 2 năm rưỡi và sau đó sẽ không cần tốn thêm bất kỳ chi phí nào cho việc loại bỏ cáu cặn nữa, cắt giảm việc bảo trì và tăng tuổi thọ của thiết bị"*

### 13. LIÊN DOANH KHUÔN ĐÚC MURCOTT

- Năm lắp đặt: 2006
- Quốc gia: UK

Liên doanh Murcott là một công ty chuyên sản xuất khuôn đúc áp lực cao bằng nhôm cho những khách hàng bao gồm Nike, IBM, BMW, Jaguar, Rolls Royce và xe máy Triumph. Trong quá trình sản xuất nước lạnh được bơm qua khuôn rất nóng. Đây là nơi mà cặn vôi dễ dàng hình thành và cuối cùng sẽ gây ra tắc nghẽn, có thể dẫn đến khuôn quá nóng.

Giải pháp duy nhất của họ là tháo khuôn xuống hai lần mỗi năm. Mỗi máy nặng 20 tấn và có 6-8 khuôn. Chúng được thực hiện khi máy ngừng, tháo các đường nước đã khoan xuống. Thời gian để hạ xuống mất từ 7 - 8 giờ, 15 để khoan và sau đó mất 7 - 8 giờ để lắp đặt lại.

Một vấn đề mà họ phải đối mặt nữa là tháp giải nhiệt của họ. Không chỉ cặn vôi tích tụ trong đó mà còn có vi khuẩn legionella. Tháp giải nhiệt phải ngưng hoạt động hai lần một năm để loại bỏ cáu ra khỏi đáy chữ "V" và túi lọc. Quá trình làm sạch thường sẽ mất 2 giờ.



*Hình 17.1: Một trong những khung đúc được bảo vệ bởi AquaKlear*

- **KẾT QUẢ:**

Vào mùa hè năm 2005, họ cài đặt một AquaKlear P120. Khuôn đã được làm sạch tại thời điểm lắp đặt AquaKLEAR. Thông thường thì việc kiểm tra sẽ được thực hiện 6 tháng một lần đúng với lịch bảo trì. Các nhà điều hành đã ngạc nhiên với kết quả khi mà các khuôn đã không bị đóng cáu, tháp giải nhiệt thì cáu đóng rất ít. Thông thường việc làm sạch sẽ mất 3 giờ thì giờ chỉ cần 1 giờ.

Thêm một lợi ích khác liên quan đến Legionella. Mức độ Legionella giảm đáng kể, từ bình thường là đếm được 103 (=1000 con) đến 101 (=10 con) – con số này nằm cho mức an toàn về sức khoẻ.

Sau khi kết quả thử nghiệm thành công thì Alan sẽ có lắp thêm một thiết bị AquaKlear khác cho tháp giải nhiệt và hệ thống khuôn đúc thứ hai lớn hơn. Họ đã nói như sau:

*"Chúng tôi đã hoài nghi về hiệu quả của Hydropath trong việc xử lý nước nhưng chúng tôi đã thật sự ngạc nhiên khi thấy kết quả. Chúng tôi không cần phải ngưng sản xuất để bảo trì hệ thống, nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nó giúp chúng tôi giảm lượng hóa chất cần thiết để kiểm soát mức độ Legionella, vì vậy nó rất tốt cho môi trường"*

## 14. LÀNG SON OF THE SOUTH

- Lắp đặt năm: 2010
- Quốc gia: Israel
- Nhà phân phối: Pazgas

Son of the South là một ngôi làng ở Israel. Nước giếng được bơm lên một bể chứa để cung cấp nước cho cả làng. Độ cứng của nước là 300ppm. Trong tháng 8/2009 một HydroFLOW loại tuỳ chỉnh 8 inch được lắp đặt trên đường nước ra từ bể để xử lý cặn vôi.



*Hình 3.30: Các bộ gia nhiệt của các bộ đun nước nhúng chìm tại Son of the South village. Các mảng cầu bong ra từ bộ gia nhiệt*

Để kiểm tra hiệu quả của thiết bị, ba xilanh đun nước kiểu nhúng được kiểm tra sau hơn 1 năm, Trong tháng 9 năm 2010. Các bộ phận làm nóng được phủ bởi một lớp vảy cầu rất mỏng và bong ra khi chạm nhẹ vào. Một số vảy cầu đã hình thành ở dưới cùng của xilanh hình thành từ trước cũng đã bong ra. Điều này được đối chiếu với một số bộ phận gia nhiệt ở Israel không được bảo vệ bởi thiết bị thì các khối cầu bám rất chắc lên trên bề mặt của ống (xem hình 3.31).

Các thiết bị trong làng này được bao phủ bởi một thứ gọi là “bộ gia tốc” được áo ngoài thiết bị. Bộ này giúp gia tăng lưu lượng và trao đổi nhiệt, nhưng lại là điều kiện lý tưởng cho việc đóng cầu. Sự đóng cầu này được nhìn thấy rất rõ ràng.



*Figure 3.31: Một loại ống gia nhiệt điển hình không được bảo vệ ở Israel (một địa điểm rất khó khăn về nước).*

## 15. Máy hút ẩm Robert Bosch

- Năm: 2011
- Quốc gia: Mexico
- Đại lý: Ecobabu

Thiết bị S38 được mua để bảo vệ bốn máy hút ẩm ( Dristemm VCL-25-1 model). Nước đầu vào được cung cấp từ một bể chứa có độ cứng là 91.91 ppm. Trước khi lắp đặt thiết bị thì máy hút ẩm này không được sử dụng bất kỳ cách xử lý nước nào. Trước khi các đường ống được tẩy rửa vào tháng 5 năm 2010 như là một phần của việc bảo trì thường xuyên , một loạt vấn đề nghiêm trọng về việc đóng cát được phát hiện.



*Hình 3.33: Bộ cảm biến ( sensor), thiết bị nhiệt và đường xả của máy hút ẩm không thấy cấu hình thành.*

Một cuộc theo dõi được thực hiện tháng 1 năm 2011. Khi máy hút ẩm không khí được mở thì không tìm thấy lớp cát trong máy hút ẩm. Có hoặc không có bùn lắng trong tất cả, hoặc chỉ một dạng ‘bùn’ được hình thành do sự kết tủa. Việc bảo trì định kỳ máy hút ẩm giảm từ mỗi tháng 1 lần xuống còn ba tháng một lần.

## 16. Ký túc xá đại học Tel Aviv

- Năm: 2011
- Quốc gia: Israel
- Đại lý: Pazgas

Thiết bị được lắp đặt cho hai phần của ký túc xá Đại học Tel Aviv. Mỗi phần của ký túc xá có một hệ thống cung cấp nước riêng biệt. Ký túc xá có tổng cộng 237 máy nước nóng kiểu nhúng.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2010 Pazgas lắp đặt 2 thiết bị HydroFLOW C120 cho hai đường nước đầu vào để chống cáu cho đường ống và giảm ăn mòn cho nồi hơi.



*Hình 3.34:Những bộ gia nhiệt của máy nước nóng kiểu nhúng tại ký túc xá Đại học Tel Aviv university. Cáu không dính chặt vào thiết bị và dễ dàng bong ra*

Vào ngày 28 tháng 12, 7 tháng sau khi lắp đặt, Một cuộc kiểm tra về chất lượng của hệ thống xử lý nước được tiến hành.

Trong hình 3.34 bạn có thể thấy kết quả hoạt động của hệ thống HydroFLOW. Một lớp bột vôi (dày từ 0 đến 1mm) được tạo ra trên thiết bị làm nóng. Bởi vì cặn vôi này tồn tại dưới dạng tinh thể nên nó không dính chắc vào thiết bị làm nóng mà lại rơi ra và tích tụ dưới đáy của thiết bị.

Điều này cho phép bộ phận làm nóng tiếp tục làm nóng nước mà không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như thời gian trễ cho nước nóng. Điều này sẽ được đối chiếu với thiết bị làm nóng không được lắp đặt thiết bị HydroFlow trong hình 3.31.

Hệ thống HydroFLOW , cũng có thể loại bỏ được cáu đã tồn tại. Bởi vì hiệu quả của hệ thống không phụ thuộc vào dòng chảy của nước ( nó tác động cả hai phía thượng nguồn và hạ nguồn) Có thể điều trị được tất cả các vấn đề cáu hiện đang tồn tại trong các đường ống. Các cáu có sẵn sẽ biến mất trong một năm đầu tiên sử dụng thiết bị. Tại thời điểm kiểm tra thì cáu đóng ở đáy của máy nước nóng đã giảm và không có cáu đóng trên đường ống . Số lượng cáu cặn từ nước đầu vào thì đủ thấp để bị rửa sạch bởi nước đầu ra

## 17. Nhà máy giấy Mill Bleach

- Năm: 2011
- Quốc gia: USA
- Đại lý: HydroFlow Holdings USA

Đây là một nguyên cứu cho thấy HydroFLOW bảo vệ các đầu phun vòi sen và đường ống trong nhà tắm của nhà máy thuốc tẩy giấy. Hai thiết bị được so sánh – Một thì được điều trị, một không được. Các thiết bị này được làm sạch và để trong vòng 11 tuần. sau đó sự hình thành cát được kiểm tra.

Nhà tắm E1 được điều trị bằng một thiết bị HydroFLOW tự điều chỉnh 8". Hình ảnh cho thấy sự khác biệt rất rõ ràng



*Hình 3.42: Bên trong đường ống không được điều trị (phải) và được điều trị (trái).*

Bên trong đường ống không được điều trị bên trái thì cát vẫn bám một cách rõ ràng sau 11 tuần thử nghiệm.